Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

- 1. Использовать мебель строго по назначению.
- 2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-2014).
- 3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
- Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
- 5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

- 6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
- 8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
- 9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
- 10. Для открывания закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
- 11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

- 1. Предприятие изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-001-11991614-2013, ТУ 5610-002-11991614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
- 2. Срок службы 10 лет.
- Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
- 4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
- Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.

Примечание


- 1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
- 2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу Прихожая "Иннэс-1 ЛДСП"

BAPИAHT - 1.6 L/R

Габаритные размеры 1600 x 2152 x 420 Короб ЛДСП, фасад ЛДСП /Зеркало





Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»


Прихожая «Иннэс - 1 ЛДСП», вариант 1.6

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014. Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3 тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31 dial meb@mail.ru www.dialmebel.ru

Инструкция по сборке.


- 1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
- 2. Разложить детали по секциям. Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вверх.



3. Прикрутить опоры к крышке (6) используя шурупы 4х16 (рис.1).

измерение диагоналей

- 4. К боковинам (1,4) монтировать направляющие шурупами 3х16 по наметкам.
 - Обратите внимание на сверловку боковин (1) правая и левая (рис.1).
- Соединить еврошурупами боковины (1,3), крыши (6,7), заднюю стенку (12), стяжки (13,15) и планку (16) (рис.1).
- 6. Используя эксцентрики и еврошурупы установить боковину (4) и крышу (8) (рис.1).
- 7. С помощью еврошурупов монтировать боковину (2), заднии стенки (11), стяжку (14) и крышу (5).
- 8. Перевернуть изделие лицевой частью вниз, замерить диагонали секции (они должны быть равны: +/- 2мм) и гвоздями 2х20 прибить заднюю стенку, состоящую из ДВП (17,18,19,20) и соединительной планки. ДВП (17) прибивать к планке (16) гвоздями 1.6х16 (рис.1).
- 9. Установить изделие на постоянное место и отрегулировать опоры.
- 10. Прикрепить изделие к стене с помощью дюбель-винтов и углового навеса или через планку (16).
- 11. Произвести сборку ящиков, используя еврошурупы, и прибить ДВП (21) гвоздями 2х20. Установить створки (24) на собранные ящики с помощью эксцентриков. К собранным ящикам прикрутить ответные части направляющих (снизу деталей ящика (22)) шурупами 4х16.
- 12. Вставить выдвижные ящики и полки (9,10) (рис.1).
- 13. Навесить створки (25,26,27,28) на короб шкафа используя петли и шурупы 4х16. К створке (25) и боковине (3) по месту монтировать барный кронштейн шурупами 3х25 (рис.1).
- 14. К створкам (24,28) прикрутить ручку шурупами 4х32 П/Ш (рис.1).
- 15. Шурупами 4х16 прикрутить по месту мебельные крючки.
- 16. Установить светильник, согласно инструкции от производителя.
- 17. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

Необходимый инструмент

		1 1		- I- J		
Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Отвертка плоская	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка
						(3m)

Используемая фурнитура

используемая фурнитура										
Гвоздь 2x20/1.6x16	Еврошуруп 7x50	Шуруп 3x16/4x16/3x25	Шуруп 4x32 П/Ш	Эксцентрик 16 мм	Направляющие 250 мм	Петля	Барный кронштейн			
	A. Tanahaman									
Полкодержатель с фиксатором	Соединительная планка	Опора круглая	Ручка	Крючек мебельный	Светильник	Заглушка мебельная	Навес угловой Дюбель-винт			
9						(a)				

